




ONDERAANZICHT HEATERVLOER IN RUIMTE 214
3/8" SCHROEFHULZEN INSTORTEN
DOORSEN.




ONDERAANZICHT HEATERVLOER IN RUIMTE 220
3/8" SCHROEFHULZEN INSTORTEN
ZIE DOOREN.




ONDERAANZICHT HEATERVLOER IN RUIMTE 223
3/8" SCHROEFHULZEN INSTORTEN
ZIE DOOREN.




ONDERAANZICHT HEATERVLOER IN RUIMTE 224A
3/8" SCHROEFHULZEN INSTORTEN




ONDERAANZICHT HEATERVLOER IN RUIMTE 226
3/8" SCHROEFHULZEN INSTORTEN




DSN. A




DSN. B




DSN. C




DSN. D




DSN. E



DSN. F




DSN. G




DSN. H

3/8" SCH. H. IN ZUKANT BALK
3/8" SCH. H. IN ONDERK. BALK



DSN. K



DSN. L

ARCHITECTEN- EN INGENIEURSBUREAU BERGHOEF, HONDIUS & LAMERS ZWARTEWEG 3 AALSMEER TEL. 2977-6051*			
RAADHUIS TE ALBLASSERDAM		SCHROEFHULZEN TBV. PLAFONDS IN DAKBALKEN EN HEATERVLOER	
GETEKEND GEVRIJCD	V.D. KOBLEN APRIL 63	GEZIEN	SCHAAL 1:50 1:20
			WERK No. 1445
			BLAD No. 3-A-15