

VOOR DET. 44 T.M. 49 ZIE BLAD 6.A.16

VOOR INDELING ETERNIT-
BOARDPLAFONDS EN DETAILS
NO. 59 T.M. 63 ZIE BL. 6.A.18
(IN DE RUIMTEN 209 T.M. 212)

VOOR DET. 54-55
ZIE BL. 6.A.18

VOOR PLA-
FOND IN
RUIMTE 217
ZIE BL.
6.A.18

VOOR DET. 67
T.M. 69 ZIE
BL. 6.A.21

VOOR INDELING ETERNIT
BOARDPLAFONDS IN DE
RUIMTEN 230 EN 231
ZIE BL. 6.A.19
VOOR DET. NO. 59 T.M. 63
ZIE BL. 6.A.18

VOOR DET. NO. 65-66
IN RUIMTE 229
ZIE BL. 6.A.19

VOOR DET. NO. 50 T.M. 53
ZIE BL. 6.A.17

VOOR DET. NO. 64
ZIE BL. 6.A.19

VOOR DET. NO. 50 T.M. 53 ZIE BL. 6.A.17

VOOR DET. NO. 33-34-39-40-41 ZIE BL. 6.A.13
" " " 35-36-37-38 " 6.A.14
" " " 42-43 EN PANELEN
MERK A.A T.M. H.H 6.A.15

VOOR PANELEN BB1 T.M. BB7 ZIE BL. 6.A.23

MATEN IN HET WERK CONTROLEREN

ARCHITECTEN- EN INGENIEURSBUREAU BERGHOEF, HONDIUS & LANERS ZWARTEWEG 3 AALSMEER TEL. 2977-6051				
RAADHUIS TE ALBLASSERDAM			INDELING PLAFOND- HANGERS 2 ^e VERDIEPING	
GETEKEND GEVRIJGD	JUNI 63 VPKOELMAN	GEZIEN	SCHAAL 1:50	WERK No. 445
				BLAD No. 6.A.10 ⁸